# LOTTO 1 "PIAN DELL'AIARA" POSTO NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)



# INDICE

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGICO E TERRITORIALE	pag. 2
IDENTIFICAZIONE CATASTALE E DESTINAZIONE URBANISTICA	pag. 3
FRAZIONAMENTO, VINCOLI E SERVITÙ	pag. 4
DESCRIZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE	pag. 4
TERRENI AGGREGATI	pag. 5
DOCLIMENTAZIONE FOTOGRAFICA	nag 8

#### 1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGICO E TERRITORIALE


Il lotto è costituito da tre fabbricati che, insieme ad altri di proprietà privata, costituiscono un piccolo insediamento tipico dell'Appennino tosco-romagnolo, ubicato nel Comune di Palazzuolo Sul Senio, in località Pian dell'Aiara.

Il complesso è collocato sulle pendici del monte Poggio Faina ad un'altitudine di ca. 880 m.s.l.m. ed è circondato da prati-pascolo, castagneti da frutto e boschi di latifoglie (castagno, querce e carpino).

L'immobile è raggiungibile sia dall'abitato di Acquadalto (da cui dista ca. 15 Km.) percorrendo in direzione Firenze la S.S. 477 "Alpe di Casaglia" e imboccando dopo ca. 10 Km. la pista forestale in prossimità del Passo della Sambuca, sia dal versante di Firenzuola procedendo in direzione di Imola e deviando verso Casetta di Tiara, da qui si imbocca poi una strada forestale che, dopo aver passato due guadi, si addentra dentro una valle impervia.

In entrambi i casi comunque è possibile percorrere le strade di accesso solo con mezzi fuoristrada o 4 x 4 e solo in condizioni di asciutto. In considerazione delle difficoltà gestionali che l'eventuale transito sulla pista forestale Sambuca - Pian dell'Aiara (fra l'altro priva di qualsiasi protezione e segnaletica) comporterebbe, è opportuno specificare che l'accesso ai beni in vendita dovrà avvenire esclusivamente dal versante di Firenzuola mediante ripristino e adeguamento dello strabello esistente.

Nell'area ove risulta ubicato il complesso non risultano presenti fenomeni significativi di dissesto idrogeologico.




estratto C.T.R. 1: 10.000


## 2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE, DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI

I fabbricati risultano correttamente censiti al N.C.T. del Comune di Palazzuolo Sul Senio, fogli di mappa 64, intestati alla Regione Toscana CF 01386030488 e così rappresentati:

part. 47 della superficie catastale di mq 240; part. 48 della superficie catastale di mq 33; part. 50 della superficie catastale di mq 49; part. 52 della superficie catastale di mq 730.



estratto foglio 64 - sviluppo A



estratto foglio 64

Il bene è ricompreso nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Palazzuolo sul Senio, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28.01.2005, in ZONA OMOGENEA "E" – PRODUTTIVA AGRICOLA.

I beni in vendita risultano gravati dai seguenti vincoli:

- Idrogeologico
- Beni culturali ed ambientali DLGS 490/90
- Conservazione e tutela habitat (L.R. 56/00)

#### 3. SERVITU'

Non risultano essere formalizzate servitù con atti giuridici, tuttavia sono presenti vincoli di passaggio per l'accesso ai fabbricati, in particolare:

part. 47: l'accesso avviene da terreno di altre proprietà;

part. 48: l'accesso avviene da terreno di altre proprietà;

part. 50: l'accesso avviene da terreno di altre proprietà;

part. 52: il resede è interessato dal passaggio per l'accesso alla particella 53 di altra proprietà.

Si segnala che nel caso di vendita, sarà opportuno costituire servitù passiva e permanente gravante sulla Regione Toscana, per il transito sulla strada di accesso per raggiungere la proprietà di cui trattasi.

## 4. DESCRIZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE

Il complesso appare come un piccolo insediamento di vetusta costruzione, realizzato in muratura di pietrame, distinto in diversi corpi aggregati, di cui quattro di proprietà regionale oggetto di vendita, in posizione dominante e in una zona suscettibile di rilevante interesse paesaggistico, ma si presenta in condizioni conservative molto scadenti o addirittura in stato di rudere.

- Il fabbricato individuato dalla part. 47 è costituito da due piani fuori terra, realizzato in pietra, tetto in legno, manto di copertura in lastre di arenaria, con una superficie coperta complessiva di 240 mq. Le condizioni conservative sono pessime con ampie porzioni di muro e tetto crollate o con evidenti sbrecciature; gli stipiti e le soglie, ove esistenti, sono in pietra locale, gli infissi sono completamente assenti. I solai del piano, in legno e pietra, sono crollati. Al piano superiore si trovavano probabilmente due abitazioni, mentre i locali al piano terra erano destinati ad uso agricolo.
- i fabbricati individuati nelle particelle 48 e 50 consistono in piccoli annessi che attualmente risultano quasi interamente diruti tanto che non è stato possibile accedervi per effettuare rilievi. Comunque la tipologia costruttiva era la stessa dell'edificio precedentemente descritto.

- il fabbricato insistente sulla particella 52 è costituito anch'esso da due piani fuori terra, in pietra, in condizioni conservative scadenti, con muri perimetrali in buono stato ma con il tetto crollato. La tipologia costruttiva è la stessa degli altri e vale quanto sopra detto. La superficie complessiva dell'edificio è di ca. 730 mq. e anche questo si articolava in un piano superiore abitativo, forse per due famiglie, mentre il piano inferiore era occupato da magazzini e stalle. Fa parte di questo fabbricato anche un piccolo annesso di ca. 15 mq. ubicato poco distante da questo e si articola in due stanze al piano terra e una al piano superiore.

La zona non è servita da rete elettrica; tutto il complesso è sprovvisto di qualsiasi impianto tecnologico, mentre l'approvvigionamento idrico era garantito da una sorgente non molto distante.

Si precisa che le superfici riportate sono puramente indicative e ricavate dai dati catastali e planimetrici in possesso in quanto per le condizioni di pericolo non è stato possibile effettuare rilievi accurati.

#### 5. TERRENI AGGREGATI


Il terreno è ubicato in prossimità di Pian della Aiara, sulle pendici del monte Poggio Faina ad un'altitudine compresa fra 580 e 880 m.s.l.m.

L'appezzamento è costituito da ceduo misto e castagneto da frutto.

Il ceduo (superficie 17.11.30 ha) è costituito da cerro carpino nero, orniello castagno e faggio. Nelle zone dove prevale il faggio la struttura del soprassuolo è assimilabile ad un ceduo a sterzo invecchiato che in alcuni casi si avvicina più ad una fustaia da invecchiamento.

Nelle altre zone il ceduo generalmente si presenta invecchiato con ceppaie con pochi polloni. La copertura risulta continua a volte intervallata da aperture in prossimità di affioramenti rocciosi.

La mescolanza tra le specie principali, avviene per gruppi.



Il castagneto da frutto (superficie 15.75.80 ha) risulta abbandonato con piante prevalentemente in mediocri condizioni vegetative, con frequenti porzioni seccaginose di chioma sulla maggior parte delle piante. Rari gli individui completamente disseccati.

L'abbandono ha contribuito all'inserimento di individui da seme in buone condizioni vegetative e di sviluppo.

## IDENTIFICAZIONE CATASTALE


Il terreno in questione risulta censito al N.C.T. del Comune di Palazzuolo sul Senio intestato a REGIONE TOSCANA C. F. 01386030488, ed è così rappresentato:

				superficie m²
Fg.	63	Part.	45	9910
Fg.	63	Part.	70	15370
Fg.	63	Part.	71	7250
Fg.	64	Part.	31	35290
Fg.	64	Part.	32	12750
Fg.	64	Part.	37	9740

Fg.	64	Part.	38	11170
Fg.	64	Part.	39	7340
Fg.	64	Part.	40	5080
Fg.	64	Part.	41	1040
Fg.	64	Part.	42	4390
Fg.	64	Part.	45	5980
Fg.	64	Part.	54	2990
Fg.	64	Part.	55	2730
Fg.	64	Part.	56	1240
Fg.	64	Part.	57	3990
Fg.	64	Part.	58	5380
Fg.	64	Part.	59	6490
Fg.	64	Part.	60	77520
Fg.	64	Part.	61	1020
Fg.	64	Part.	62	3950
Fg.	64	Part.	63	2200
Fg.	64	Part.	74	4620
Fg.	64	Part.	79	460
Fg.	64	Part.	81	1540
Fg.	63	Part.	68	17690
Fg.	63	Part.	85	2590
Fg.	63	Part.	87	1370
Fg.	63	Part.	88	7880
Fg.	63	Part.	90	5660
Fg.	63	Part.	91	20150
Fg.	63	Part.	92	2530
Fg.	63	Part.	101	1040
Fg.	63	Part.	102	13090
Fg.	63	Part.	106	17270

Superficie ceduo misto ha 17.11.30 circa
Superficie castagneto da frutto ha 15.75.80 circa
Superficie complessiva ha 32.87.10

# 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



punti di ripresa fotografica (scatto: marzo-settembre 2009)




Foto 1 Foto 2





Foto 3





Foto 5





Foto 7





Foto 9